

Po karštų orų pasitaiko, kad smala ant stogų užlieja lietaus nutekėjimo vamzdžius ir tada ant stogo atsiranda nemaži ežerai ir vanduo vis vien randa angas, pro kurias skverbiasi į namo vidų.

Pravalę lietaus nutekėjimo vamzdį, pašalinome problemą Taikos g. 15A, Švenčionys

