

Trukęs lietaus kanalizacijos vamzdis pradėjo ardyti namo koridoriaus sieną. Teko ardyti tinką, kad būtų įmanoma pakeisti vamzdį.

Pakeista dalis lietaus kanalizacijos vamzdžių Taikos g. 1, Švenčionys

